

① 地下1階リッチ室遮蔽扉取付

平成 27年 7月 6日




② 5階アスファルト防水左官下地状況

平成 27年 7月 8日



③ 塔屋外装塗装状況

平成 27年 7月 17日



④ 2階外装アルミサッシガラス取付

平成 27年 7月 21日



⑤ 4階外装アスロック取付状況

平成 27年 7月 22日



⑥ 2・4階嵩上げコンクリート打設状況

平成 27年 7月 23日




⑦ 5階アスファルト防水施工状況

平成 27年 7月 24日



⑧ 3階鉄骨耐火被覆吹付状況

平成 27年 7月 29日



⑨ 3階区画間仕切軽鉄取付状況

平成 27年 7月 30日



⑩ 5階防水押えコンクリートメッシュ敷き込み状況

平成 27年 7月 31日



⑪ 南面外装取付状況

平成 27年 7月 31日



⑫ 工事状況 全体写真

平成 27年 7月 末日

