

① 5階伸縮目地取付及びワイヤーメッシュ敷き込み状況

平成 27年 8月 1日



② 4階鉄骨耐火被覆状況

平成 27年 8月 2日



③ 3階先行間仕切輕鉄状況

平成 27年 8月 3日



④ 地下1階リフト設備配管状況

平成 27年 8月 5日









